

Technique de mesure du manteau

Ce guide illustré vous servira à remplir le formulaire M-209 fournis au préalable par Aréo-Feu. Pour plus d'informations sur la technique de mesure, consultez la [vidéo sur notre page YouTube](#). Pour plus d'assistance, consultez votre directeur régional des ventes.




A : Poitrine

Prendre la mesure au plus fort de la poitrine.
 Ne pas serrer le gallon pour prendre la mesure.
 Prendre la mesure par-dessus les vêtements.




B : Torse

Prendre la mesure au plus fort de la poitrine.



E1 : 1^{ère} mesure de la manche

Positionnez votre gallon sur la colonne vertébrale et à partir de la base de la nuque et mesurez jusqu'à l'épaule.



E2 : 2^e mesure de la manche

À partir de la mesure E1, poursuivez la mesure jusqu'à l'os du coude (le bras doit être plié à un angle de 90 degrés).



E3 : 3^e mesure de la manche

Et finalement, à partir de la mesure E2 poursuivez la mesure jusqu'à l'os de la jointure du petit doigt.

Pour obtenir la longueur de la manche, vous devez additionner les mesures E1, E2 et E3.

E : Manche

Technique de mesure du pantalon



C : Taille

Prendre la mesure au-dessus des hanches.
 La taille est généralement au même niveau
 que le nombril.



D : Hanche

Prendre la mesure à la partie la plus ample
 des hanches ou du fessier (selon la partie la plus
 épaisse).



G : Hauteur taille

Prendre la mesure à partir de la
 taille jusqu'au sol (sans souliers).



H : Entrejambe

Prendre la mesure de la partie
 la plus haute de l'entrejambe
 jusqu'à l'os intérieur de la cheville.



F : Grandeur

Prendre la mesure à partir du
 dessus de la tête jusqu'au sol
 (sans souliers).

De plus, vous devez inscrire le poids (en livre), le sexe (H ou F) et fournir deux photos numériques (face et profil) avec votre fiche de mesure complétée.